

Запчасти CET для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS P 2235dn/P2040dn/M2040dn/M2540d/P2335/M2235dn/M2735 dn

Драм-юнит (DK-1150)

Драм-юнит CET8997	Барабан CET7844	Ракель CET7843
		

Печка (FK-1150)

Комплект восстановления термоузла FK-1150 CET41014*

Состав комплекта:

термопленка на металлической основе

тканевая накладка прижимной планки

резиновый вал с фрикционными областями для повышения стабильности вращения

термопленок на металлической основе



Термоузел (печь)
в сборе CET421007

Резиновый вал
CET7842

Тканевая накладка прижимной
планки + смазка CET7420

Прижимная планка
в сборе CET6901N



Шестерня
резинового вала,
левая 31T CET361009

Шестерня резинового
вала, правая 52T
CET361010

Термопленка
CET7841 CET311024
(Metal)

Термистор CET531003



Крышка фьюзера,
нижняя CET371013

Направляющая
фьюзера CET371012

Правая крышка фьюзера CET371011

Левая крышка
фьюзера CET371010



* Прижимной вал из комплекта не рекомендуется использовать с термопленками CET7841

Блок проявки (DV-1150)*

Блок проявки DV-1150 CET471003



*в аппарате ECOSYS P2335 используется DV-1200. Для использования CET471003 в качестве DV-1200, можно переставить одну шестерню из старого блока

Картридж (TK-1150, TK-1160, TK-1170)

TK-1150		TK-1160		TK-1200	TK-1170	
с чипом	без чипа	с чипом	с чипом	с чипом	с чипом	с чипом
3k SET6685	3k SET66857777	9k (НС) SET131035	7.2k SET6740	3k SET131040	7.2k SET8989	12k (НС) SET1938
Чип SET6654		Чип SET6655		Чип SET401042	Чип SET9644	
						

Ролики

Тип продукта	Ролик отделения 2F909171/2BR06521	Ролик подхвата 2HN06080	Ролик подачи 302F906230
Ролик	SET4322A обычный SET341020 улучшенный*	SET7806B обычный SET341024 улучшенный*	SET4398A обычный SET341021 улучшенный*
Фото			
Резинка	SET4322PT обычная SET341020PT улучшенная*	SET7806BPT обычная SET341024PT улучшенная*	SET4398BPT обычная SET341022PT улучшенная*
Комплект роликов	2F909171/2HN06080/2F906230: SET7806 обычный 2F909171/2HN06080/2F906230: SET511009 улучшенный*		
			
Тип продукта	Ролик отделения полиуретан		
Ролик	SET341077** 		
Резинка	SET341077PT**		

*Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин

**Для достижения максимального ресурса полиуретановые ролики SET341077 или резинки роликов SET341077PT рекомендуем использовать в паре с обычными роликами подачи SET4398A или резинками роликов SET4398BPT. При использовании в паре с роликами подачи «Long Life» SET341022 или резинками роликов SET341022BPT возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым