

Запчасти CET для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606

Печка (E6B67-67902/RM2-6342)		
Термоузел (печь) в сборе CET2789U	Ремонтный комплект CET2791U	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой CET2592
		
Резиновый вал CET2439	Термопленка (New) CET311027	Термоэлемент CET2426
		
Шестерня привода резинового вала 32T CET2440	Шестерня фьюзера 18T CET2441	Бушинг резинового вала CET2490R
		
Левая крышка фьюзера CET5809	Направляющая выхода фьюзера в сборе CET5811	
		

Ролики и другие компоненты

Ролик подхвата (RM1-0036) CET1067	Ролик подхвата (Long Life) (RM1-0036) CET5896	Ролик подхвата (New*) (RM2-6046) CET341033
		
Ролик подачи/отделения (RM1-0037) CET1066	Ролик подачи (Long Life) (RM1-0037) CET5845	Ролик подачи (New*) (RM2-5642) CET341028
		
Комплект роликов 1-го лотка (CB506-67905) CET5804	Ролик переноса в сборе (RM1-0699) CET2479	Блок качающихся шестерен (RC1-2432) CET2571
		

**наружная резинка роликов "New" имеет ребристую структуру, аналогично модифицированным оригинальным роликам RM2-5642-000*