

Запчасти CET для восстановления аппаратов Lexmark MX710/MX711/MX810/MX812/MS810/MS811/MS812

Печка (40X8017)

Термоузел (печь) в сборе CET2838U



Комплект восстановления фьюзера (термопленка, резиновый вал, чип CET2822)



Резиновый вал CET2826



Термопленка (New) CET2824U



Термистор CET2830



Шестерня привода резинового вала 43Т CET2829



Чип фьюзера (40X7581-Card) CET461002



Ремонтный комплект (40X8426)

Ремонтный комплект 40X8426 CET2862U

состав комплекта:

- Термоузел (печь) в сборе (40X8017) CET2838U – 1шт
- Ролик переноса с шестерней (40X7582) CET2833 – 1шт
- Ролик подхвата в сборе (40X7593) CET2842 – 3шт
- Ролик отделения в сборе (40X7713) CET2843 – 3шт



Ролики и тормозные площадки

Комплект роликов (40X7706) CET2866



Ролик переноса с шестерней
(40X7582) CET2833

Ролик подхвата в сборе (40X7593)
CET2842

Ролик отделения в сборе
(40X7713) CET2843



Комплект роликов под
хвата лотка/ADF
(40X7774/40X7593)
CET2836

Ролик отделения
ADF (40X7775)
CET2834

Ремень подачи
ADF (40X7749)
CET2835

Ролик отделения
(40X7713) CET2857

