

Запчасти CET для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS M8124cidn/8130cidn

Драм-юнит (DK-8115)

Барaban CET101046 – в разработке	Ракель CET281029	Ролик заряда (PCR) CET7834
		

Картридж (TK-8115)

	Black	Сyan	Magenta	Yellow
Картридж*	CET141246	CET141247	CET141248	CET141249
Чип	CET381019	CET381020	CET381021	CET381022
Фото				
Тонер (PK207)	OSP0207K500 (фл500г)	OSP0207C500 (фл500г)	OSP0207M500 (фл500г)	OSP0207Y500 (фл500г)
				

* В тонер-картриджах используется тонер, идентичный тонеру в бутылках

Печка (FK-8115)

Термопленка CET7845U	Резиновый вал CET211012	Тканевая накладка прижимной планки + смазка CET311017
		

Ролики

Тип продукта	Ролик отделения 2F909171/2BR06521	Ролик подхвата 2HN06080	Ролик подачи 302F906230
Ролик	СЕТ4322А обычный СЕТ341020 улучшенный*	СЕТ7806В обычный СЕТ341024 улучшенный*	СЕТ4398А обычный СЕТ341021 улучшенный*
Фото			
Резинка	СЕТ4322РТ обычная СЕТ341020РТ улучшенная*	СЕТ7806ВРТ обычная СЕТ341024РТ улучшенная*	СЕТ4398ВРТ обычная СЕТ341022РТ улучшенная*
Комплект роликов	2F909171/2HN06080/2F906230: СЕТ7806 обычный		
	2F909171/2HN06080/2F906230: СЕТ511009 улучшенный*		
			
Тип продукта	Ролик отделения полиуретан		
Ролик	СЕТ341077** 		
Резинка	СЕТ341077РТ**		

*Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин

**Для достижения максимального ресурса полиуретановые ролики СЕТ341077 или резинки роликов СЕТ341077РТ рекомендуем использовать в паре с обычными роликами подачи СЕТ4398А или резинками роликов СЕТ4398ВРТ. При использовании в паре с роликами подачи «Long Life» СЕТ341022 или резинками роликов СЕТ341022ВРТ возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым