

Запчасти СЕТ для восстановления аппаратов KYOCERA FS-1020MFP/FS-1025MFP/FS-1120MFP/FS-1125MFP/FS-1040

Драм-юнит (DK-1110)

Ракель СЕТ4003



Ролик заряда (PCR) СЕТ251012



Картридж (ТК-1110, ТК-1120)

ТК-1110

ТК-1120

Тонер-картридж СЕТ8178

Тонер-картридж СЕТ8180

Чип: СЕТ8217

Чип: СЕТ8221



Печка (FK-1110, FK-1120)

Тефлоновый вал CET0835



Резиновый вал CET4000



Сепаратор тефлонового вала с пружиной CET7825



Сепаратор тефлонового вала с пружиной CET7822



Блок проявки (DV-1110)

Комплект шестерен подачи тонера (302M214201/302M214211/302M214220) DGP0517

Ролики и тормозные площадки

Ролик подачи (2M294200)
CET4006



Ролик подхвата (2A806010)
CET0712



Тормозная площадка CET4007



сайт производителя:

www.cetgroupco.ru