

Запчасти CET для восстановления аппаратов KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201

Драм-юнит (МК-4105)

Комплект восстановления драм-юнита CET501006



состав комплекта:
 барабан CET7832 – 1шт
 ракель CET7828 – 1шт
 ролик заряда (PCR) CET251011 – 1шт
 чип драм-юнита CET391021 – 1 шт

Барабан CET7832

Ракель CET7828

Ролик заряда (PCR)
CET251011

Ролик очистки ролика
заряда CET241008

Чип драм-юнита
CET391021



Картридж (ТК-4105)

Тонер-картридж CET8998

Чип CET9673



Печка (FK-4105)

Термоузел (печь) в сборе DGP0585

Тефлоновый вал CET7820	Резиновый вал CET7821	Сепаратор тефлонового вала CET4395
		

Ролики

Ролик отделения	Резинка ролика отделения (2NG94110) CET7830			
				
Ролик подхвата	Ролик подхвата (302NG94130) DGP0584	Резинка ролика подхвата (2NG94120) CET7829	Резинка ролика подхвата (Long Life*) (2NG94120) CET341027	
				
Ролик подачи	Ролик подачи CET4398A	Ролик подачи (Long Life*) CET341021	Резинка ролика подхвата/поддачи CET4398BPT	Резинка ролика подхвата/поддачи (Long Life*) CET341022PT
				

**Резинки улучшенных (Long Life) роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин.*

сайт производителя:

www.cetgroupco.ru